

Übersicht schadstoffbelastete Bauprodukte nach Baujahren

Baujahr	vor 1918	1919-1948	1949-1958	1959-1968	1969-1978	nach 1979
Belastete Bauteile						
Schimmelpilz an Innen- und Außenwänden	X	X	X	X	X	X
Dacheindeckung oder Wandverkleidung aus Asbestzement				X	X	bis ca. 1992
Chemischer Holzschutz im Dachstuhl (PCP, Lindan, DDT)			X	X	X	bis ca. 1986, eh. DDR bis 1988
Holzschutzmitteln mit PCP, Lindan an Wand- und Deckenverkleidungen				X	X	bis ca. 1978, Verbot 1986
Chloranisol-emittierende Bauteile (stark muffiger Geruch)				X	X	bis ca. 1986
Potenziell krebserregende Dachdämmung mit künstlicher Mineralfaser				X	X	bis ca. 1994
Stark formaldehydhaltige Spanplatten				X	X	bis ca. 1986
Asbesthaltige Fußbodenbeläge				X	X	bis ca. 1980
Asbestpappe an Heizkörperverkleidungen				X	X	bis ca. 1982
Asbesthaltige Nachtspeicheröfen			X	X	X	
Asbesthaltige Putze und Spachtelmassen			X	X	X	bis ca. 1995
Trinkwasserrohre aus Blei	X	X				
PAK haltige Parkettkleber und Abdichtungen			X	X		
PCB-haltige Dichtungsmassen				X	X	Verbot 1983